




Relatório Fotográfico

Impermeabilização base PU

Heliponto – Rio Mar

09/10/2014 – Eng.Tiago Pinto Emanuelli



Moura Dubeux Engenharia

Recife, PE

Ano:	2014
Produto:	ZENTRIFIX KMH, EMCEKRETE 50, MC-DUR 1200 VK, AREIA SK1, MC-DUR 2496 CTP
Quantidade de produto:	500kg zentrifix kmh + 41.400kg emcecrete 50 + 450kg mc-dur 1200vk + 2900kg areia sk1 + 230kg de mc-dur 2496 CTP
Área:	461,25m ²

Moura Dubeux Engenharia

Recife, PE

**Informações
adicionais:**

**SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE PISO
COM MICROCONCRETO FLUIDO DE ALTO
DESEMPENHO + REVESTIMENTO
ARGAMASSADO BASE EPÓXI SEGUIDO DE
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO BASE
POLIURETANO.**

Fotos



MAPEAMENTO DO SUBSTRATO PARA REGULARIZAÇÃO



APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA + REGULARIZAÇÃO COM MICROCONCRETO

Fotos



REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO COM MICROCONCRETO



REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO COM MICROCONCRETO

Fotos



REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO COM MICROCONCRETO



REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO COM MICROCONCRETO

Fotos



REGULARIZAÇÃO DA MEIA-CANA DA FACHADA



REGULARIZAÇÃO CONCLUÍDA

Fotos



FRESAMENTO DO MICROCONCRETO PARA RECEBER O REVESTIMENTO ARGAMASSADO



APLICAÇÃO DE PRIMER + REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Fotos



REVESTIMENTO ARGAMASSADO



REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Fotos



APLICAÇÃO DE RASPADINHA



APLICAÇÃO DE RASPADINHA

Fotos




PINTURA




PINTURA

Fotos



OBRA CONCLUÍDA



SINALIZAÇÃO